

Technical Data Sheet

AG56.00.00
Высокоглянцевый акриловый лак

Версия глянца:	97± 2		
Назначение:	полирующиеся высокоглянцевые поверхности		
Способ нанесения:	распыление		
Смешивание:		по весу (кг)	по объему (л)
	AG56.00.00	100	100
	HA56.00.00	50	50
	DA80.00.00	50-60	60-70

* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	1.01 ± 0.030
Сухой остаток (%):	55 ± 2
Вязкость (сек по DIN 4 при 20°C):	145-160

Основные характеристики

Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):	3
Количество нанесения (г/м²):	100 - 140
Сушка (100 г/м² при 20°C):	от пыли 15-20 минут на отлип 180-240 минут Складирование: 36 часов
Сушка (100 г/м² при 40°C):	испарение при 20°C 25 минут основная сушка 360 минут охлаждение при 20°C 20 минут
Срок годности (месяцев):	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 24 месяца.

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Рекомендации:	После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.
----------------------	--

- AG56.00.00 – высокоглянцевый акриловый лак, характеризующийся высокой прозрачностью и блеском. Нежелтеющий.
- Хорошо укрывает риск от шлифовки, быстро сохнет, может полироваться через 36 часов.
- Можно наносить в 2 слоя мокрый по мокрому с промежуточной сушкой не менее 25-35 минут при 20°C.
- Подходит для вертикального нанесения

Подготовка основания:

Подложка должна быть должным образом подготовлена и очищена от всех видов загрязнений и пыли

Примечание:

Используйте только рекомендованные технологами компании отвердители и разбавители.

Транспортировка и хранение:

Лак хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к применению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ