

Technical Data Sheet

PG57.01.00

ПУ высокоглянцевый белый лак

Версия глянца:	95± 2
Назначение:	полирующиеся высокоглянцевые поверхности
Способ нанесения:	распыление
Смешивание:	по весу (кг)
	PG57.01.00 100
	HP57.00.00 50
	Разбавитель 30-40

* Всегда уточняйте наличие наиболее подходящего растворителя для условий нанесения и специфики использования продукта

Технические характеристики

Удельная плотность (кг/л):	1.370 ± 0.030
Сухой остаток (%):	75 ± 2
Вязкость (25°C KU):	75-80

Основные характеристики

Жизнеспособность смеси (часов при 20°C):	5
Количество нанесения (г/м²):	120 - 150
Сушка (100 г/м² при 20°C):	от пыли 15-20 минут на отлип 60-70 минут Складирование: 24 часа
Сушка (100 г/м² при 40°C):	испарение при 20°C 25 минут основная сушка 360 минут охлаждение при 20°C 20 минут
Срок годности (месяцев):	При надлежащем хранении в плотно закрытой заводской таре срок годности 12 месяца.

BRANT – Зарегистрированная товарная марка

Н.В. Данная техническая информация основана на нашем передовом опыте. Однако, мы не можем знать всех конкретных случаев применения данного продукта в силу того, что вне нашего контроля находятся условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если при этом используются материалы других производителей. Поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности продукта для своих нужд.

Рекомендации:	После периодов длительного хранения рекомендуется проверять продукт на однородность и тщательно перемешивать для устранения возможного осадка.
----------------------	--

- PG57.01.00 – высокоглянцевый ПУ ,белый лак характеризующийся высоким блеском, отличной стойкостью к пожелтению, высокой стабильностью цвета, и стойкостью поверхности к царапинам.
- Отлично растекается и быстро высыхает
- Хорошо укрывает риску от шлифовки, быстро сохнет, может полероваться через 10 часов.
- Можно наносить несколько слоев мокрый по мокрому, с промежутком 15-20 минут.

Подготовка основания:

Подложка должна быть должным образом подготовлена и очищена от всех видов загрязнений и пыли

Примечание:

Используйте только рекомендованные технологами компании отвердители и разбавители.

Транспортировка и хранение:

Лак хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от попадания влаги и прямых солнечных лучей. После вскрытия упаковки, материал должен быть использован как можно быстрее. Более подробная информация по обращению с материалом – в паспорте безопасности.

Меры предосторожности:

Готовый к применению материал может вызвать на коже и в дыхательных путях раздражение и аллергические реакции. Избегать вдыхания паров. К работе не допускать аллергиков и лиц, склонных к заболеваниям дыхательных путей. Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. При недостаточной вентиляции использовать респиратор. При наличии симптомов астмы или затрудненного дыхания обратиться за медицинской помощью. Держать в плотно закрытой таре. Использовать нитриловые перчатки. При попадании на кожу и (или) волосы немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи (волос) промыть водой с мылом.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ